

KRANES-CHILE

www.kraneschile.com

INFORME DE OPERATIVIDAD

N° 0339

To : RODRIGO ENRIQUEZ F.
Emp. : SERVICIOS BIO-BIO
Cc. : KRANES-CHILE
Date : 18-mar-2019
Ref. : PARAMETROS, PRUEBA DE CARGA, EQUIPOS
Realizada por : MANUEL DURÁN CONEJEROS



Estimados señores, a continuación detallamos resultado prueba de carga, equipo indicado perteneciente a la empresa: **SERVICIOS BIO-BIO**

PARAMETROS PRUEBA DE CARGA

Descripción : GRÚA MÓVIL
Marca : TADANO
Modelo : GR-750-XL
Año Equipo : 2019
Patente : LFSX-55

RADIO TRABAJO : 18 METROS
L. DE PLUMA : 22.1 METROS
CANT. CONTRAP. : 22.3 TON.
CAP. DEL EQUIPO : 10.1 TON.
PESO A IZAR : 10 TON.

Lugar, prueba de carga: TALCAHUANO
Resultado del izaje: APROBADO

Certificación Valida hasta: 17-mar-2020



OBS: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES OPERACIONALES Y PODRA ELEVAR CARGAS QUE ESTEN DENTRO DE SUS CAPACIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.

El uso, cuidado, mantenimiento e inspecciones del equipo y sus accesorios, son de exclusiva responsabilidad del propietario, quien debe velar que se cumplan todas las recomendaciones indicadas por el fabricante, para su normal y segura operación.

Este informe acredita el funcionamiento y condición del equipo al momento de la prueba de carga, sin ulterior responsabilidad.



KRANES-CHILE
INSPECTIONS AND CERTIFICATIONS
www.kraneschile.com
INTERNATIONAL CONSULTING

LIEBHERR



CMG



TEREX



Manitowoc
Crane CARE

INSPECCIÓN REALIZADA BAJO NORMAS INTERNACIONALES: ASME/ANSI: B-30.5, B-30.22, B-30.2, B-30.11, B-30.16, B-30.17, B-30.3 B-30.9, B-30.10, B-30.26, B-30.20, ANSI/SIA-A92.5, ANSI/ITSDF-B-56.1, OSHA-1926.602, ASME B-56.6 Y lo dispuesto en el DS-132